





Today






A棟断面図

進行中の工事

- 内装
- 躯体
- 杭






B棟断面図


進行中の工事

- 内装 (Interior)
- 躯体 (Structure)
- 杭 (Pile)





C棟断面図



D棟断面図

進行中の工事

内装
躯体
杭



写真撮影方向



配置図



写真①(東南東側)



写真②(南南東側)



写真③(南南西側)




写真④(西側)



写真⑤(北北西側)



写真⑥(国道58号線高架橋より)



写真⑦(北北東側)



写真⑧(東側)



写真⑨(南東側)



写真⑩ (A棟 コンクリート工事 11階 床コンクリート打設状況)



写真⑪ (A棟 塗装工事 2階 廊下壁塗装状況)



写真⑫ (B棟 内装工事 2階 天井ボード施工状況)



写真⑬ (C棟 内装工事 2階 天井施工状況)



写真⑭ (D棟 鉄筋工事 2階 梁配筋状況)



写真⑮ (キャンパスアベニュー 歩車道ブロック設置状況)