





Today




A棟断面図

進行中の工事

- 内装
- 躯体
- 杭







B棟断面図

進行中の工事

内装
躯体
杭



C棟断面図



D 棟断面図

進行中の工事

- 内装 (Interior)
- 躯体 (Body)
- 杭 (Pier)



写真撮影方向





写真①(東南東側)



写真②(南南東側)



写真③(南南西側)



写真④(西側)




写真⑤(北北西側)



写真⑥(国道58号線高架橋より)



写真⑦(北北東側)



写真⑧(東側)



写真⑨(南東側)



写真⑩ (A棟 コンクリート工事 13階 立上り状況)



写真⑪ (A棟 内装工事 11階廊下 ボード貼状況)



写真⑫ (B棟 内装工事 5階 内装仕上状況)



写真⑬ (C棟 仮設工事 南西外部 足場解体状況)



写真⑭ (D棟 型枠工事 R階 床施工状況)



写真⑮ (キャンパスアベニュー アスファルト舗装基層状況)