





Today




A棟断面図

進行中の工事

- 内装
- 躯体
- 杭






B棟断面図

進行中の工事


内装
躯体
杭





C棟断面図

進行中の工事	
内装	
躯体	
杭	



D棟断面図

進行中の工事

内装

躯体

杭



写真撮影方向



配置図





写真①(東南東側)



写真②(南南東側)



写真③(南南西側)



写真④(西側)



写真⑤(北北西側)



写真⑥(国道58号線高架橋より)




写真⑦(北北東側)



写真⑧(東側)




写真⑨(南東側)



写真⑩ (躯体工事 A棟 レベルコンクリート打設前)



写真⑪ (躯体工事 B棟 基礎コンクリート打設状況)



写真⑫ (土工事 C棟 掘削状況)



写真⑬ (杭工事 D棟 拡底部掘削状況)



写真⑭ (キャンパスアベニュー 雨水排水工事状況)