


工事スケジュール【病院】

令和4年9月末時点




進行中の工事

躯体


内装

杭



断面図

写真撮影方向



配置図





写真①(東側)



写真②(南東側)



写真③(南側)



写真④(南西側)



写真⑤(南西側)



写真⑥(西側)



写真⑦(北西側)




写真⑧(国道58号線より)



写真⑨(北東側)



写真⑩(東側)



写真⑪ (型枠工事 4階 デッキスラブ施工状況)



写真⑫ (鉄骨工事 1階 耐火被覆吹付施工状況)



写真⑬ (東側 外部足場組立状況)



写真⑭ (1階 型枠組立状況)