





Today






A棟断面図

進行中の工事

- 内装
- 躯体
- 杭






B棟断面図

進行中の工事

- 内装
- 躯体
- 杭




C棟断面図

進行中の工事

- 内装
- 躯体
- 杭





D 棟断面図

進行中の工事

内装
躯体
杭

写真撮影方向





写真①(東南東側)



写真②(南南東側)



写真③(南南西側)



写真④(西側)



写真⑤(北北西側)



写真⑥(国道58号線高架橋より)



写真⑦(北北東側)



写真⑧(東側)



写真⑨(南東側)



写真⑩ (A棟 内装工事 1階 売店状況)



写真⑪ (B棟 内装工事 3階 共用部状況)



写真⑫ (C棟 内装工事 5階 電気室状況)



写真⑬ (D棟 内装工事 1階 倉庫仕上状況)



写真⑭ (西 1 駐車場 アスファルト舗装状況)